MURR ELEKTRONIK
stay connected

Inductive coupler IO-Link V1.1 primary Male M12 M30


Port Class A

IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4-pole)
IO-Link V1.1
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Linkki tuotteeseen

Kuvat





Tuote voi erota kuvassa olevasta

CE

Kaupalliset tiedot

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879677912
Pakkauskoko	1
Tullinumero	85389099

Electrical data

Rotation	1250 rpm
Standby power coupled max.	3 W
Standby power uncoupled max.	1 W

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Operating current	0,75 A

Industrial communication | IO-Link

IO-Link revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024

Port Class	A
Diagnostics	
Diagnostic via LED	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67, IP68
Short circuit protection sensor supply	yes
Invers-polarity protection	yes
Mechanical data | Material data	
Coating housing	chrome-plated
Material housing	Brass
Mechanical data | Mounting data	
Height	30 mm
Width	30 mm
Depth	77 mm
Distance nominal min.	0 mm
Distance nominal max.	7 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C
Connection type 2	
Family construction form	M12
Gender	female
Coding	A
No. of poles	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link
Family construction form	M12
Gender	male
Coding	A
No. of poles	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	C / Q / IO-Link

Tämän tietolomakkeen tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.
Vahingonkorvausvastuu koskien tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja ajankohtaisuutta kattaa ainoastaan törkeän laiminlyönnin. Versio: 29.03.2024